



finita l'unione delle parti metalliche occorre
 1- scartavetrare e verniciare, solo la parte
 interna, con vernice acrilica nero opaco (alta temperatura)
 2- dopo 30 minuti circa (a vernice asciutta) scaldare su un fornello a gas la parte esterna
 fino a quando la vernice non emette più fumo (appoggiare una porzione della superficie esterna
 sulla fiamma e quando la relativa porzione di vernice smetterà di fumare spostare la fiamma
 in una zona adiacente. Attenzione a non bruciare la vernice)